



# CENTRALE DE PROVENCE UNIPER


jeudi 23 juin 2016





Nuage polluant



Retombée de cendres volantes de la tranche 5



Nuage polluant



Nuage polluant

... quelques  
semaines avant !!!!

Fuite de vapeur polluante tranche 4  
Hydrazine  $N_2H_4$



# CENTRALE DE PROVENCE UNIPER



Dégagement de vapeur polluante tranche 4.



Etallement sur les riverains proches de poussières de carbone.



Etallement sur les riverains proches de poussières de carbone.



Remplissage de la réserve de plaquettes à partir du broyeur de bois.



Poussières de cendres autour de la centrale et des réfrigérants.



Fumées de la cheminée 4.



# CENTRALE DE PROVENCE UNIPER



Poussières de cendres autour de la centrale  
et des réfrigérants.



Tombée de cendres tranche 5  
et diffusion sur toute la colline environnante.

**Les photos présentées sont un échantillon,  
nous avons à disposition une banque d'images fournies sur 10 années.**